

ODPLAMIACZ SILIKON

GRES PORCELANOWY, CERAMIKA,
MARMUR, SZKŁO, METAL

ZERO SIL jest zalecany do usuwania pozostałości silikonu, żywicy, kleju, wosku, taśmy klejącej, starych naklejek i pianki poliuretanowej z powierzchni z gresu porcelanowego, ceramiki, marmuru, szkła i elementów metalowych. Może być używany również do usuwania resztek z powierzchni z kamienia, fug i innych materiałów chłonnych.

**Opakowania**

Puszka o poj. 250 ml: kartony po 12 sztuk.

OSTRZEŻENIA

- Chronić przed dziećmi.
- Po użyciu nie wyrzucać do środowiska naturalnego.

TEMPERATURY

Temperatura przechowywania: od 0° do 30° C.
Produkt należy nakładać na materiał o temperaturze między 5° a 30° C.

DO CZEGO SŁUŻY

- Usuwa pozostałości silikonu, kleju, taśmy klejącej, starych naklejek i pianki poliuretanowej.
- Nadaje się również do usuwania pozostałości wosku, żywicy oraz tłustych i olejowych plam powierzchniowych.
- Dzięki praktycznej łopatkę załączonej do opakowania, usuwanie pozostałości staje się łatwe i szybkie.
- Przydatny także do usuwania smoły i plam bitumicznych.

KORZYŚCI

- Może być używany również do usuwania resztek z powierzchni z marmuru, kamienia, fug i innych materiałów chłonnych.
- Lepka konsystencja: działa bezpośrednio na pozostałość, zwiększając wydajność produktu i unikając marnotrawstwa.
- Szybkie działanie: rozpuszcza utwardzony silikon w ciągu 20 minut od nałożenia.
- Ma przyjemny zapach owoców cytrusowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Nie rozcieńczać: gotowy do użytku.

Zastosowanie:

1. W razie obecności szczególnie twardych pozostałości, należy je zebrać przy użyciu odpowiedniego, naostrzonego narzędzia (np. kuter, noża, ostrza) zwracając uwagę, by nie uszkodzić powierzchni.
2. Wstrząsnąć przed użyciem, następnie nakładać czysty produkt, aby całkowicie pokryć wszelkie pozostałości silikonu.
3. Pozostawić na około 20 minut.
4. Po upływie wskazanego czasu należy działać za pomocą dostarczonej łopatkę w celu usunięcia rozpuszczonych resztek, następnie należy je zebrać ściereczką lub ręcznikiem.
5. W razie konieczności, powtórzyć nakładanie, zwiększając w razie konieczności czas działania.
6. Po użyciu należy dokładnie wyczyścić łopatkę przy użyciu ściereczki lub ręczników papierowych.

Uwaga:

Produkt może powodować matowienie metalakrylanu, tworzyw sztucznych, malowanych i aglomeratów na bazie żywicy. Zalecamy sprawdzenie ich odporności na działanie produktu.

W przypadku materiałów powlekanych woskiem, należy przywrócić pierwotną powłokę.